

EC-CW 配对 SOP

一、 增强底座接收器配对

1、 请将鼠标切换到电源关闭模式并断开增强底座接收器与电脑的连接。

2、 ①同时按住按键 2（右键）和按键 7（回报率）；

②将鼠标切换到增强底座接收器即可进入配对模式（此时鼠标上的所有 LED 指示灯都会闪烁）；


③松开所有按键进行下一步操作。

3、 使用原装线缆将增强底座与电脑连接。

4、 配对完成

注：①配对操作需要在 30 秒内完成

②当鼠标指示灯停止闪烁代表已配对成功



二、 USB 接收器配对

1、请将鼠标切换到电源关闭模式并断开 USB 接收器与电脑的连接

2、①先同时按住按键 2（右键）和按键 7（回报率）；

②将鼠标切换到 USB 接收器即可进入配对模式（此时鼠标上的所有 LED 指示灯都会闪烁）；

③松开所有按键进行下一步操作。

3、将 USB 接收器与电脑连接。

4、配对完成

注：①配对操作需要在 30 秒内完成

②当鼠标指示灯停止闪烁代表已配对成功

